Bart Marrez et Geneviève Starquit

Fers à repasser

ÉPARGNEZ JUSQU'À 215 €

Générateur ou simple fer à vapeur, à vous de choisir. Les deux catégories offrent des modèles performants et une bonne résistance au calcaire.

De plus en plus de particuliers optent pour une centrale vapeur qui permet de repasser plus longtemps grâce à son réservoir de grande capacité. Celui-ci peut généralement contenir trois fois plus d'eau que celui d'un simple fer à vapeur.
Le débit de vapeur plus élevé d'un générateur est aussi un avantage pour défroisser aisément les plis récalcitrants.
Conséquence de ces atouts : le prix d'achat reste largement supérieur, trois à quatre fois le montant à débourser pour un simple fer. Mais si vous achetez l'un de nos Maître-Achats à son prix le plus bas, vous pouvez économiser jusqu'à 215 € par rapport au générateur Meilleur du test.

>>

COMMENT NOUS TESTONS

Nous avons testé 17 fers à vapeur et 20 générateurs de vapeur dont quatre avec un boiler sous pression.

ENDURANCE

Les fers sont-ils rapidement entartrés ou victimes d'autres défauts ? Pour évaluer l'endurance des fers, nous les avons fait fonctionner pendant 252 heures à leur débit de vapeur maximal (avec de l'eau très dure). Si des défaillances sont apparues, nous avons recommencé le test avec un autre appareil. Et si ce deuxième exemplaire échouait également, nous décernions une note négative. Si le deuxième exemplaire passait bien les tests, nous en testions un 3e.
Le prix d'achat moyen d'un appareil avec générateur étant trois fois plus élevé que celui d'un fer, on aimerait que l'appareil soit aussi 3 fois plus résistant...

CHOISIR UNE TABLE À REPASSER

Si vous repassez souvent, longtemps, de grandes quantités de linge et des textiles divers... l'achat d'une bonne planche à repasser vaut sûrement le coût.

Les bons outils font les bons ouvriers. Une table à repasser adaptée facilite le travail. Le choix est vaste entre les modèles les plus simples (à moins de 20 €) jusqu'aux plus sophistiqués (jusqu'à 1 400 €) généralement réservés aux professionnels. A quoi faire attention lors de l'achat ?

- La stabilité indispensable.
- La possibilité de régler la hauteur (20 cm au-dessus de l'avant-bras).
- Le rangement aisé (pliage).
- La largeur (de 25 à 48 cm) selon l'espace dont vous disposez.
- Une housse de protection matelassée.
- Un repose-fer robuste pouvant supporter un générateur de vapeur le cas échéant.

Du côté des tables semi-professionnelles (comptez minimum 250 €), on trouve les planches à repasser dites actives, proposant trois options de plateau chauffant (détend les fibres pour mieux les lisser), soufflant (pour textiles fragiles), aspirant (qui empêche les faux plis).

»

Les détails qui comptent

Un bon débit de vapeur aide au repassage en humidifiant suffisamment les vêtements. Le spray ou "coup de vapeur" envoie un jet d'eau ou de vapeur supplémentaire lorsque le fer peine à lisser le textile. A savoir : un spray est inutile pour les générateurs de vapeur en raison du débit de vapeur plus élevé.
Certains fabricants mentionnent une quantité de vapeur caractérisant leur appareil (en g/min) ; il ne s'agit pas toujours du débit continu, mais du flux maximal, lors de l'utilisation du "coup de vapeur" par exemple.
Le nombre de trous dans la semelle n'influence pas vraiment les résultats, pour autant que la vapeur soit bien répartie sur toute la surface. En revanche, la forme idéale de la semelle combine un côté arrondi pour glisser aisément sur les larges surfaces et une pointe pas trop épaisse pour passer autour des boutons d'une chemise par exemple.
Quatre générateurs testés sont équipés d'un boiler, c'est-à-dire d'un réservoir sous pression. Lorsqu'on branche l'appareil, toute la quantité d'eau est chauffée. Attention s'il faut le remplir pendant l'utilisation, il faut patienter le temps que la pression diminue et l'ouverture doit se faire délicatement, sous peine de brûlure.

L'eau de ville pour le fer ?

Jadis, les fabricants préconisaient l'eau distillée ou déminéralisée. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à conseiller plutôt l'eau du robinet.
L'eau distillée est obtenue en faisant bouillir l'eau pour recueillir la vapeur d'eau générée. Celle-ci est plus pure que l'eau, car elle est débarrassée de ses particules solides, comme le calcaire, qui se dissout mal à température élevée. Raison pour laquelle les fers s'entartrent facilement.
L'eau déminéralisée, c'est l'eau débarrassée de tous ses sels minéraux par traitement chimique. Son problème : elle devient facilement acide et peut corroder les pièces sensibles du fer. D'autant qu'à température élevée, le processus est encore plus rapide. En outre, certains systèmes anticalcaires y sont sensibles. Utilisez donc toujours le type d'eau préconisé par le fabricant !

Après le passage avec la vapeur, faites un second passage sans vapeur afin de bien sécher le textile

Sus au calcaire

Tous les fers à vapeur souffrent des attaques du tartre, ces dépôts de calcaire qui encrassent la chambre à vapeur. Les fabricants proposent des solutions variées : les fers simples (sans générateur de vapeur) utilisent le système de "choc thermique", où seule la semelle du fer chauffe, mais pas l'eau du réservoir. Lorsqu'on appuie sur le bouton actionnant le choc thermique, de l'eau (froide) passe par les perforations de la semelle (chaude), ce qui décompose les particules de calcaire. Certains appareils ont une tige sur laquelle le calcaire va se fixer et qu'il faut nettoyer régulièrement avec du vinaigre. D'autres modèles ont une cassette antitartre qui agit chimiquement pour diminuer la formation de ces dépôts. Un voyant lumineux ou un signal sonore indique quand il faut remplacer la cassette. Les cassettes coûtent entre 10 et 15€/pièce et permettent de traiter cinquante litres d'eau.

»

COMMENT LIRE LE TABLEAU

Prix en février 2012.

Type de fer s= standard; a= réservoir amovible; b= boiler; h= hybride, c'est-à-dire avec un système de générateur interne.

Poids du fer Réservoir plein pour les fers classiques; sans le générateur pour les centrales à vapeur.

Arrêt automatique Les générateurs stoppent après 10 minutes de non-utilisation de la vapeur; les fers se débranchent s'ils sont placés sur leur talon ou après 1 min s'ils sont sur le côté ou sur la semelle.

Fixation du fer sur le générateur Système de verrouillage du fer au générateur pour stabiliser le tout ou permettre le transport en utilisant la poignée du fer.

Débit de vapeur Mesuré dans l'air pendant 3 minutes.

Qualité du repassage Evaluation du repassage sur 3 types de textile (coton, jean, polyester-coton).

Durée de refroidissement Temps nécessaire pour que la semelle revienne à 35°C après arrêt de l'appareil. Généralement moins d'1 h sur les fers classiques et jusqu'à 1 h 30 pour certains générateurs.

Endurance et résistance au calcaire Repassage pendant 252 h (= 5 ans d'utilisation).

Facilité d'emploi Remplissage du réservoir, réglage du thermostat, système de détartrage, fonctionnement des boutons, rangement, mode d'emploi, etc.

Meilleur du test
Maître-Achat
Choix avantageux
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
s.o. sans objet
Bonne qualité
Ne pas acheter

FERS À VAPEUR ET GÉNÉRATEURS DE VAPEUR	PRIX		DESCRIPTION						RÉSULTATS DU TEST								SCORE FINAL SUR 100
	min.	max.	Type de fer	Poids du fer (kg)	Capacité maximale mesurée du réservoir (l)	Longueur du câble électrique	Arrêt automatique	Fixation du fer sur le générateur	Débit de vapeur	Qualité du repassage	Durée de chauffe	Durée pour produire de la vapeur	Durée de refroidissement	Endurance et résistance au calcaire	Résistance antigriffe de la semelle	Facilité d'emploi	
Générateurs de vapeur																	
CALOR GV8460 Pro Express Turbo	245	300	a	1,29	1,72	1,86	✓	✓	⊞	+	□	+	+	⊞	⊞	+	80
CALOR GV7460 Express Power Zone Anti-Calc	204	240	s	1,30	1,55	1,92		✓	⊞	+	□	+	□	⊞	⊞	+	79
CALOR GV8800 Pro Minute Anti-Calc Autoclean	195	250	a	1,15	0,85	1,84		✓	+	□	□	+	□	⊞	⊞	+	78
CALOR GV8430 Pro Express Anti-Calc	238	280	a	1,10	1,80	2,07	✓	✓	+	□	□	+	+	⊞	⊞	+	77
ROWENTA DG8880 Eco Intelligence	269	330	a	1,19	1,45	2,02	✓		⊞	□	□	□	□	⊞	⊞	□	76
ROWENTA DG8860 Pro Perfect	219	270	a	1,22	1,45	2,01			⊞	□	–	+	□	⊞	⊞	□	76
PHILIPS GC9220/02 PerfectCare	199	255	a	1,28	1,30	1,9	✓		□	+	□	⊞	+	⊞	⊖	+	73
PHILIPS GC9240/02 PerfectCare	299	300	a	1,23	1,31	1,83	✓	✓	□	+	□	⊞	+	⊞	⊖	+	73
DOMO DO7082S	119	149	a	0,90	1,78	1,98	✓		⊞	□	□	+	+	⊞	–	□	71
PHILIPS GC7430/02	149	180	s	1,02	0,89	2,01			□	□	□	+	□	⊞	⊞	□	70
PHILIPS GC6520/02	102	120	b	1,06	0,81	1,69			+	□	–	–	□	⊞	+	□	70
PHILIPS GC7420/02	142	180	s	1,02	0,87	1,98			□	□	□	+	□	⊞	⊞	□	69
CALOR GV5245 Easy Pressing	125	150	b	0,95	1	1,76		✓	+	+	⊖	–	+	⊞	⊞	□	69
PHILIPS GC6510/02	85	130	b	1,01	0,80	2,06			+	□	–	–	□	⊞	+	□	68
HOOVER SRD4107	199	250	a	1,50	1,13	1,97		✓	□	□	□	+	□	⊞	□	□	64
DELONGHI VVX1660 Dual Vap	145	170	s	1,10	0,70	2,26		✓	+	□	□	–	□	⊞	–	□	64
DELONGHI VVX1420	85	100	b	1,00	0,84	1,62			□	+	⊖	–	–	⊞	–	–	61
LAURASTAR G7	469	550	a	1,23	0,71	2,86		✓	+	+	–	+	–	–	□	□	46
SINGER SP2027	89	100	a	0,80	1,26	1,49			□	+	□	⊞	⊞	⊖	+	–	36
CARREFOUR HOME HSG2106-10	49	59	a	0,97	0,70	1,69			⊖	□	□	⊞	+	⊖	⊞	□	28
Fers à vapeur																	
PHILIPS GC4845/02 Azur	57	80		1,91	0,34	2,38			⊞	+	+	⊞	□	⊞	⊞	+	84
PHILIPS GC4850/02 Azur	65	80		1,93	0,34	2,41			⊞	+	+	⊞	□	⊞	⊞	+	82
PHILIPS GC4860/02 Azur	72	90		1,95	0,34	2,45	✓		⊞	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	82
PHILIPS GC3730 EcoCare	51	60		1,79	0,29	2,5			+	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	80
BRAUN SI6261 TexStyle 510	47	55		1,51	0,31	2,06			+	□	+	⊞	+	⊞	⊞	+	79
CALOR FV5370 Aquaspeed Autoclean 5370	55	70		1,72	0,28	1,95			⊞	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	78
CALOR FV4650 Ultragliss 4650	38	46		1,70	0,33	1,97			+	□	+	⊞	+	⊞	⊞	+	78
PHILIPS GC2910/02 PowerLife	29	40		1,52	0,32	1,84			□	□	+	⊞	+	⊞	⊞	+	76
CALOR FV9550 Ultimate Autoclean 500	80	100		2,05	0,34	2,41	✓		+	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	73
CALOR FV9540 Ultimate Autoclean 400	77	90		2,04	0,34	2,39	✓		+	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	72
ROWENTA DW9120 Steamium	65	80	h	2,03	0,26	2,41			⊞	□	+	⊞	–	⊞	⊞	□	72
ROWENTA DW6010 Eco Intelligence	56	70		1,79	0,26	1,87			□	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	72
CALOR FV9530 Ultimate Autoclean 300	63	80		2,00	0,34	2,37			□	□	+	⊞	□	⊞	⊞	+	70
ROWENTA DW2030 Effective Comfort	33	42		1,55	0,24	2,01			+	□	+	⊞	□	⊞	–	+	68
ROWENTA DW8110 Pro Master	59	75		1,97	0,35	2,43			⊞	□	+	⊞	□	–	⊞	□	51
BOSCH TDA2377	33	45		1,27	0,24	1,79	✓		□	□	+	⊞	+	–	□	□	43
PROLINE PI240	15			1,56	0,24	2,37			□	□	+	⊞	□	⊖	–	□	35

»

Aux petits soins

Outre le détartrage régulier, pour augmenter la longévité de votre fer, adoptez plusieurs mesures concrètes. Tout d'abord, ménagez la semelle : ne déposez pas le fer à plat sur un repose-fer métallique, ce qui risque d'abîmer ou rayer la semelle. Avant de le stocker, laissez-le refroidir. Pour nettoyer la semelle, utilisez un chiffon doux ou une éponge non métallique humide, avec un peu de détergent non abrasif.

Surveillez le comportement de votre fer : s'il ne produit plus ou pas assez de vapeur, vérifiez si le réservoir n'est pas vide. Sinon, détartrez la chambre de vaporisation ou nettoyez la tige anticalcaire. Si le spray ne pulvérise plus, rajoutez de l'eau dans le réservoir probablement insuffisamment rempli.

Si des coulures brunes sortent de la semelle et tachent le linge, il est possible que des fibres textiles se soient accumulées dans les trous de la semelle et aient carbonisé sous la chaleur. Nettoyez délicatement la semelle. Vérifiez également si vous n'utilisez pas une température trop élevée.

Si de l'eau coule par les trous de la semelle, c'est peut-être que le fer n'est pas assez chaud pour faire de la vapeur. Vérifiez le thermostat. A moins que le débit de vapeur soit trop important, auquel cas il faut le réduire.

Si des particules de calcaire sortent des trous vapeur de la semelle, il faut bien sûr la nettoyer. ●

ACHETEZ MOINS CHER
• Nos affiliés bénéficient de prix préférentiels auprès de La Centrale d'Achats.
Plus d'info sur **www.test-achats.be/avantage**

ou au 02 542 35 55

Fers à repasser Notre sélection

Générateurs de vapeur

80

CALOR GV8460 Pro Express Turbo

Fonctions pratiques (arrêt automatique, réservoir amovible avec poignée, signal de nettoyage, etc.). La prise en main du fer convient mieux aux grandes poignes.

245 – 300 €

71

DOMO DO7082S

Moitié moins cher que le meilleur du test, cet appareil sans boiler, avec réservoir amovible est cependant équipé d'une semelle moins résistante aux rayures.

119 – 149 €

70

PHILIPS GC6520/02

Pour un prix raisonnable, ce générateur de vapeur à boiler offre de bons résultats. Sa semelle pointue résiste bien aux rayures.

102 – 120 €

68

PHILIPS GC6510/02

Très semblable au Philips GC6520/02, ce générateur avec boiler obtient un moins bon score en raison d'un débit de vapeur légèrement moins élevé.

85 – 130 €

Fers à vapeur

84

PHILIPS GC4845/02 Azur

Le meilleur fer du test, avec une bonne endurance (résistance au calcaire) et un câble d'alimentation de plus de 2 m 30.

57 – 80 €

76

PHILIPS GC2910/02 PowerLife

Son débit de vapeur est moins bon, mais son prix est très avantageux pour d'honorables performances et une excellente résistance au calcaire.

29 – 40 €